



Importante tener presente para imprimir



Les saldra asi totalm,ente solido, por lo que se deberá revisar y rectificar que en la pestaña de strength esten estos parametros



Top shell layers en 0

Y ya pueden imprimir.